

## স্টেন্টার মেশিনঃ

স্টেন্টার মেশিন ফেব্রিক ফিনিশিং এর একটি অংশ। স্টেন্টার মেশিনের প্রধান কাজ ফেব্রিককে শুকানো। এছাড়াও স্টেন্টার মেশিন দ্বারা ফিনিশিং এর আরও বেশ কয়েকটি কাজ করা হয়।



চিত্রঃ স্টেন্টার মেশিন

## প্রকারভেদঃ

স্টেন্টার মেশিন দুই ধরনের। যথাঃ

১. ওয়েল বার্নার স্টেন্টার মেশিন
২. গ্যাস বার্নার স্টেন্টার মেশিন

## স্টেন্টার মেশিনের ফাংশনঃ

- ফেব্রিকের ওয়াইডথ কন্ট্রোল করা।
- ফেব্রিকের জি.এস.এম কন্ট্রোল করা।
- রিকভারী কন্ট্রোল করা।
- ফেব্রিকের মইশচার কন্ট্রোল করা।
- ফেব্রিককে ড্রাই করে।
- ফেব্রিকে ফিনিশিং কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়।
- ফেব্রিকের ডায়া কন্ট্রোল করা।
- বোইং এবং বাইয়াস কন্ট্রোল করা।

## **স্টেন্টার মেশিনের প্রধান পার্টস এবং তাদের কাজঃ**

### **১. ডাবল প্যাডার**

ডাবল প্যাডারের সাহায্যে ফেব্রিককে বেশী সফট করা হয়। এক্ষেত্রে উভয় প্যাডারে সফেনার ব্যবহার করা হয়। ফেব্রিকে যদি কালারের প্রয়োজন হয় তবে কালার সফেনার ব্যবহার করা হয়।

### **২. টেনশন রোলারঃ**

ফেব্রিকে প্রয়োজনীয় টেনশন দেয়।

### **৩. স্প্রেডারঃ**

ফেব্রিককে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করে থাকে।

### **৪. গাইডারঃ**

ফেব্রিককে গাইড করে।

### **৫. ড্যান্সিং রোলারঃ**

ফেব্রিককে টেনশন দেয়।

জি.এস.এম কন্ট্রোল করে।

### **৬. রেডিএটর**

এক শক্তিকে অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করে। যেমনঃ ওয়েল স্টেন্টার মেশিন ওয়েল তথা রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে।

### **৭. ব্লোয়ার**

ইহা উৎপন্ন তাপশক্তিকে ফ্যানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। ফলে গরম বাতাস ইউনিফর্মলি নজলের মাধ্যমে ফেব্রিকে পৌঁছে যায়।

### **৮. ক্ল্যাম্প**

ক্ল্যাম্পের মাধ্যমে ফেব্রিকের ডায়া কন্ট্রোল করা হয়।

### **৯. প্লিভা বক্স**

বাতাসের আর্দ্রতা কন্ট্রোল করা হয়।

### **১০. ফোল্ডিং রোলার**

ফেব্রিককে ফোল্ড করে।

১১. এয়ার কন্ডিসনিং

ইহা প্যানেলের তাপমাত্রা কমানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

আরও কিছু পার্টস রয়েছে। যথাঃ

- এক্সোস্ট ফ্যান
- সার্কুলেটিং ফ্যান
- এট্রাকশন রোলার
- নজল
- উইন্ডার
- কুলিং ড্রাম

### **স্টেন্টার মেশিনের প্রধান প্যারামিটারঃ**

১. ডায়া
২. জি.এস.এম
৩. ওভারফিড
৪. স্পিড
৫. টেম্পারেচার
৬. ব্লোয়ার
৭. প্লিভা বক্স
৮. রেডিএটর

প্যারামিটারগুলো যেভাবে জি.এস.এম কন্ট্রোল করেঃ

১. ডায়া ↑↓ জি.এস.এম ↓↑
২. স্পিড ↑↓ জি.এস.এম ↓↑
৩. টেম্পারেচার ↑↓ জি.এস.এম ↓↑
৪. ওভারফিড ↑↓ জি.এস.এম ↑↓

**ভিন্ন ভিন্ন ফেব্রিকের জন্য স্টেন্টার মেশিনের টেম্পারেচার**

১. সি.ভি.সি/ পি.সি= ১২০-১৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস

২. ভিসকোস= ৯০ ডিগ্রী সেলসিয়াস

৩. পলিস্টার = ১১০-১১৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস

৪. কটন

ক) হোয়াইট = ১৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস

খ) ব্ল্যাক = ১৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস

**ভিন্ন ভিন্ন কাউন্টের জন্য স্টেন্টার মেশিনের ওভারফিড**

১. ৪০ কাউন্ট এর জন্য = ৮-১০% (+)

২. ৩৪ কাউন্ট এর জন্য = ৬-৭% (+)

৩. ৩০ কাউন্ট এর জন্য = ৫% (+)